

乡村电气线路设备检查表

地 点	斗门莲洲镇广丰村用户家
查验日期	2025 年 09 月 05 日
检查内容	用电安全检查
施工单位	
存在问题及整改情况	1、用户热水器未安装漏电保护装置； 建议：加装漏电保护装置。  2、家里用电方式普遍采用二线制（即：一火一零），存在电器金属外壳感应电现象。 建议：增设保护接地线  

查验专家（签名）：

日期：2025. 09. 06